


DeleteUnusedModels





Zusammenfassung

- Das Programm dient zur automatisierten Bereinigung von 3D-Daten in einem Projekt. Alle Unterelemente des vom Benutzer ausgewählten Knotens werden nach nicht mehr referenzierten 3D-Daten (*.cojt) durchsucht.
- Eine Liste mit den nicht mehr benötigten Dateien wird erstellt.
- Die nicht mehr benötigten Daten können in einen Archivordner verschoben werden.
- Der Benutzer muss als Startobjekt ein beliebiges Objekt des Typs „Study“, „Alternative“ oder „Alternative Planning“ selektieren.

Voraussetzungen

- Betriebssystem: Microsoft Windows 7
- .NET-Framework ab Version 4
- Process Simulate ab Version 13.0